



USB1.1 驱动安装说明


1. 打开光碟目录，进入 windows 文件夹，运行里面的驱动安装包




2. 运行如下图所示




3.安装结束，点击完成



4.插入 USB 串口线的 USB 端，电脑提示发现新硬件并开始安装驱动程序



5.点击可以看到正在安装驱动中



6.可以看到驱动已经安装完成，生成的 COM 号为 COM17



7. 这里我们打开电脑设备管理器，在我的电脑右键选择设备管理器




8. 打开如图所示，安装好的串口线在端口选项里，可以看到，我们开始修改串口号



9.在串口上点击右键选择端口设置，选择高级选项



10.打开高级按钮后，即可选择自由设定串口号，这里我们选择 COM1



11.设备管理器刷新后，即可看到串口变成了 COM1

